


**Forma A**



**Forma C**

<i>dnom</i>			4×8	5×7,5	5,5×8	6,5×9,5	7×15	8×11,5	10×13,5	12×15,5	12×16	12×19
<i>d<sub>i</sub></i>			4,2+0,3 0	5,2+0,3 0	5,7+0,3 0	6,7+0,3 0	7,2+0,3 0	8,2+0,3 0	10,2+0,3 0	12,2+0,3 0	12,2+0,3 0	12,2+0,3 0
<i>d<sub>e</sub></i>			7,9 <sup>0</sup> -0,2	7,4 <sup>0</sup> -0,2	7,9 <sup>0</sup> -0,2	9,4 <sup>0</sup> -0,2	14,9 <sup>0</sup> -0,2	11,4 <sup>0</sup> -0,2	13,4 <sup>0</sup> -0,2	15,4 <sup>0</sup> -0,2	15,9 <sup>0</sup> -0,2	18,9 <sup>0</sup> -0,2
<i>e max</i>			0,2	0,12	0,12	0,15	-	0,17	0,17	0,17	0,2	-
<i>h</i>	Forma A	Cu	1±0,2				1±0,15	1±0,2		1,5±0,2		
	Forma C	CuFA	1,5±0,2				-	1,5±0,2		2±0,3		-

<i>dnom</i>			14×18	14×20	15×19	15×23	16×20	17×21	18×22	20×24	21×26	22×27	
<i>d<sub>i</sub></i>			14,2+0,3 0	14,2+0,3 0	15,2+0,3 0	15,2+0,3 0	16,2+0,3 0	17,2+0,3 0	18,2+0,3 0	20,2+0,3 0	21,2+0,3 0	22,2+0,3 0	
<i>d<sub>e</sub></i>			17,9 <sup>0</sup> -0,2	19,9 <sup>0</sup> -0,2	18,9 <sup>0</sup> -0,2	22,9 <sup>0</sup> -0,2	19,9 <sup>0</sup> -0,2	20,9 <sup>0</sup> -0,2	21,9 <sup>0</sup> -0,2	23,9 <sup>0</sup> -0,2	25,9 <sup>0</sup> -0,2	26,9 <sup>0</sup> -0,2	
<i>e max</i>			0,2	0,3	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	
<i>h</i>	Forma A	Cu	1,5±0,2										
	Forma C	CuFA	2±0,3			-			2±0,3				

<i>dnom</i>			23×28	24×29	25×30	26×31	27×32	28×33	30×36	32×38	33×39	35×41
<i>d<sub>i</sub></i>			23,3+0,3 0	24,3+0,3 0	25,3+0,3 0	26,3+0,3 0	27,3+0,3 0	28,3+0,3 0	30,3+0,3 0	32,3+0,3 0	33,3+0,3 0	35,3+0,3 0
<i>d<sub>e</sub></i>			27,9 <sup>0</sup> -0,2	28,9 <sup>0</sup> -0,2	29,9 <sup>0</sup> -0,2	30,9 <sup>0</sup> -0,2	31,9 <sup>0</sup> -0,2	32,9 <sup>0</sup> -0,2	35,9 <sup>0</sup> -0,2	37,9 <sup>0</sup> -0,2	38,9 <sup>0</sup> -0,2	40,9 <sup>0</sup> -0,2
<i>e max</i>			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>h</i>	Forma A	Cu	2±0,2									
	Forma C	CuFA	2,5±0,4									

<i>dnom</i>			36×42	38×44	39×46	40×47	42×49	44×51	45×52	48×55	50×57	52×60
<i>d<sub>i</sub></i>			36,3+0,3 0	38,3+0,3 0	39,3+0,3 0	40,3+0,3 0	42,3+0,3 0	44,3+0,3 0	45+0,3 0	48,3+0,3 0	50,3+0,3 0	52,3+0,3 0
<i>d<sub>e</sub></i>			41,9 <sup>0</sup> -0,2	43,9 <sup>0</sup> -0,2	45,9 <sup>0</sup> -0,2	46,9 <sup>0</sup> -0,2	48,9 <sup>0</sup> -0,2	50,9 <sup>0</sup> -0,2	51,9 <sup>0</sup> -0,2	54,9 <sup>0</sup> -0,2	56,9 <sup>0</sup> -0,2	59,8 <sup>0</sup> -0,2
<i>e max</i>			0,2	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4
<i>h</i>	Forma A	Cu	2±0,2									
	Forma C	CuFA	2,5±0,4									

<i>dnom</i>			36×42	38×44	39×46	40×47	42×49	44×51	45×52	48×55	50×57	52×60
<i>d<sub>i</sub></i>			36,3+0,3 0	38,3+0,3 0	39,3+0,3 0	40,3+0,3 0	42,3+0,3 0	44,3+0,3 0	45+0,3 0	48,3+0,3 0	50,2+0,3 0	52,5+0,5 0
<i>d<sub>e</sub></i>			41,9 <sup>0</sup> -0,2	43,9 <sup>0</sup> -0,2	45,9 <sup>0</sup> -0,2	46,9 <sup>0</sup> -0,2	48,9 <sup>0</sup> -0,2	50,9 <sup>0</sup> -0,2	51,9 <sup>0</sup> -0,2	54,9 <sup>0</sup> -0,2	56,9 <sup>0</sup> -0,2	59,8 <sup>0</sup> -0,3
<i>e max</i>			0,2	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4
<i>h</i>	Forma A	Cu	2±0,2									
	Forma C	CuFA	2,5±0,4									

<i>dnom</i>			54×62	55×63	56×64	58×66	60×68	64×72	65×74	70×79	75×84	78×88
<i>d<sub>i</sub></i>			54,5+0,5 0	55,5+0,5 0	56,5+0,5 0	58,5+0,5 0	60,5+0,5 0	64,5+0,5 0	65,5+0,5 0	70,5+0,5 0	75,5+0,5 0	78,5+0,5 0
<i>d<sub>e</sub></i>			61,8 <sup>0</sup> -0,3	62,8 <sup>0</sup> -0,3	63,8 <sup>0</sup> -0,3	65,8 <sup>0</sup> -0,3	67,8 <sup>0</sup> -0,3	71,8 <sup>0</sup> -0,3	73,8 <sup>0</sup> -0,3	78,8 <sup>0</sup> -0,3	83,8 <sup>0</sup> -0,3	87,8 <sup>0</sup> -0,3
<i>e max</i>			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5
<i>h</i>	Forma A	Cu	2,5±0,2									
	Forma C	CuFA	3±0,5									

<i>dnom</i>			80×90			85×95			90×100		
<i>d<sub>i</sub></i>			80,7+0,5 0			85,7+0,5 0			90,7+0,5 0		
<i>d<sub>e</sub></i>			89,8 <sup>0</sup> -0,3			84,8 <sup>0</sup> -0,3			99,8 <sup>0</sup> -0,3		
<i>e max</i>			0,5			0,5			0,5		
<i>h</i>	Forma A	Cu	2,5±0,2								
	Forma C	CuFA	3±0,5								